

ресертификация, расширение

## График подготовки и сертификации (аттестации) персонала неразрушающего контроля на 2016 год

Метод неразрушающего контроля		Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Ультразвуковой (UT)		11-22	15-26	14-25	11-22	10-20	06-17	-	08-19	05-16	03-14	28	-09
		11-22									31-	31-11	
Акустико-эмиссионный (АТ)		2.	25-05		28-08		23-03		25-05		03-14	07-18	-
Визуальный и												28-02	
измерителы	1 \( \) 1 \( \)	11-15	01-05	21-25	18-22	23-27	20-24	<b>-</b>	15-19	19-23	17-21	07-11	-
Радиационный (R		18-29	15-26	2	1-01	23	-03	-	15-26	12-23	10-21	14-25	12-23
T	(TT)	1	25.05		20.00		23-03		5-05 -		17-28	14-25	12-23
Тепловой	(TT)	25-05		28-08		-	20-	20-01		22-02			
Ультрафиолет контроль	говый (UV)	-	-	21-25	-	-	-	-	15-19	-	-	-	-
Магнитный	(MT)	11-22	-	14-25	-	30-10		-	01-12	-	03-14	14-25	-
Вихретоков	ый (ЕТ)	-	15-26	-	18-29	- 20-0		-01	- 05-16		24-03		05-16
Капиллярный (Н		18-29	-	09-18	-	23-03		-	08-19	-	10-21	21	-02
Течеискание (L		-	08-19	-	11-22	-	14-24	-	29	0-09	31-	-11	12-23
Контроль воздухопроницаемости (LT(b))**			-	-	-	-	-	04-08	-	-	-	-	05-09
Электрический	контроль изоляции КИ	18-22	-	-	04-08	-	20-24	-	29-02		-	14-18	-
	контроль ЭХЗ	25-29	-	-	11-15	-	27-	01	-	05-09	-	21-25	-
Вибродиагностический (ВД)		2.	25-05		04-15	30	30-10		-	12-23	17-28	21	-02
Определение напряженно- деформированного (НДС) состояния		-	-	14-25	-	-	20-	-01	-	-	17-28	-	-
III уровень, продление, ресертификация, расширение		Вторая неделя курса по соответствующему методу											

<sup>\* -</sup> При сертификации (аттестации) и по ПБ 03-440-02, и по ISO 9712 срок сертификации (аттестации) увеличивается на 3 (три) рабочих дня

Офис: 119991, г. Москва, Ленинский пр-т., д. 63/2, корп. 1; Тел.: (495) 777-41-02; (495) 744-70-52; Факс: (495) 744-70-51

Почтовый адрес: 119296, г. Москва, а/я 405 www.centr-kachestvo.ru E-mail: info@centr-kachestvo.ru

parel

<sup>\*\*</sup>Даты предварительные. Конкретные даты проведения уточняйте по телефонам и на нашем сайте.