

График подготовки и сертификации (аттестации) персонала неразрушающего контроля на 2019 год

Вид (метод) НК, количество часов	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Ультразвуковой (80) (UT)	21.01-01.02		18-29	15-26	27.05-07.06		-	05-16	02-13	07-18	05-15	02-13
		18.02-01.03										
Акустико-эмиссионный (80) (АТ)	14-25	-	-	08-19	-	-	-	-	23.09-04.10		18-29	-
Техническое диагностирование (40) (ТД)	-	11-15	-	15-19	-	17-21	-	-	16-20	21-25	18-22	-
Визуальный и измерительный *(40) (VT)	14-18	11-15	11-15	08-12	13-17	03-07	-	12-16	09-13	07-11	11-15	02-06
Визуальный контроль качества покрытий (40) (VT)	-	11-15	-	-	13-17	-	-	-	09-13	-	-	02-06
Радиационный (80) (RT)	21.01-01.02			15-26	20-31	17-28	-	26.08-06.09		14-25	18-29	09-20
		18.02-01.03										
Радиационный контроль изделий микроэлектроники (80)	-	-	18-29	-	-	03-14	-	12-23	30.09-11.10		25.11-06.12	
Тепловой (80) (ТТ)	14-25	11-22	-	08-19	13-24	-	-	12-23	-	07-18	05-15	09-20
Ультрафиолетовый (40) (UV)	-	-	11-15	-	-	-	-	26-30	-	-	-	-
Магнитный (80) (MT)	-	11-22	-	08-19	-	10-21	-	-	09-20	28.10-08.11		09-20
Вихретоковый (80) (ET)	14-25	-	11-22	-	13-24	-	-	05-16	30.09-11.10		11-22	-
Капиллярный (80) (PT)	14-25	-	11-22	-	17-24	-	-	05-16	-	28.10-08.11		02-13
Течейскание (80) (LT)	-	11-22	-	08-19	-	10-21	-	-	09-20	-	11-22	-
Электрический(80)	контроль изоляции	28.01-01.02		-	-	13-17	-	-	-	-	11-15	-
	контроль ЭХЗ	-	04-08	-	-	20-24	-	-	-	-	18-22	-
Вибродиагностический (80) (ВД)	-	18.02-01.03		-	27.05-07.06		-	-	-	-	25.11-06.12	
Определение напряженно-деформированного состояния (80) (НДС)	-	04-15	-	15-26	-	-	-	-	-	21.10-01.11		-
Железнодорожный транспорт (40) ВИК(40), ВК(40), МК(40), ПВК(40), УК(40)	<i>Подготовка специалистов по методам НК железнодорожный транспорт проводится в соответствии с основным расписанием</i>											
Контроль воздухопроницаемости (LT(b)) (40)	<i>По мере набора группы**</i>											
I, II уровень: ресертификация, расширение. III уровень: сертификация (аттестация), ресертификация, расширение.	<i>Вторая неделя курса по соответствующему методу***</i>											
* При сертификации (аттестации) и по ПБ 03-440-02, и по ISO 9712 срок сертификации (аттестации) может быть увеличен на 3 (три) рабочих дня; Аттестация специалистов ВИК средств индивидуальной защиты производится по индивидуальному запросу.												
** Конкретные даты проведения уточняйте по телефонам и на нашем сайте.												
*** Для ультразвукового метода контроля (UT) – первая неделя.												

Главный офис: 127018, г. Москва, 3-й проезд Марьиной Рощи, д.40, стр.1. Дополнительный офис: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.9 (подъезд 1 – 2 этаж, подъезд 2 – 1 этаж).

Тел.: +7 (495) 777-41-02, 744-70-52; Факс: 744-70-51 Почтовый адрес: 127521, г. Москва, а/я 50. Сайт: www.centri-kachestvo.ru E-mail: info@centri-kachestvo.ru

Генеральный директор

Г.П. Батов