

## График подготовки и сертификации (аттестации) персонала неразрушающего контроля на 2022 год

Вид (метод) НК, количество часов	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
<b>Ультразвуковой (80) (UT)</b>	31.01-11.02		14-25	11-22	23.05-03.06			01-12	05-16	03-14	14-25	12-23
						20.06-01.07						
Дифракционно-временной метод (TOFD) и/или техника фазированной решетки (РА) (40)	–	–	–	25-29	–	–	–	–	–	17-21	–	–
<b>Акустико-эмиссионный (80) (АТ)</b>	–	07-18	–	–	–	–	04-15	–	–	–	14-25	–
<b>Визуальный и измерительный (40) (VT)</b>	17-21	14-18	14-18	04-08	16-20	06-10	18-22	08-12	12-16	17-21	07-11	05-09
<b>Радиационный (80) (RT)</b>	24.01-04.02		21.03-01.04		23.05-03.06		11-22	–	26.09-07.10		07-18	12-23
Радиационный контроль изделий микроэлектроники (80)	–	07-18	–	18-29	–	–	25.07-05.08		–	–	21.11-02.12	
<b>Тепловой (80) (ТТ)</b>	31.01-11.02		21.03-01.04		16-27	20.06-01.07		–	05-16	–	07-18	05-16
<b>Ультрафиолетовый (40) (UV)</b>	–	–	–	04-08	–	–	–	–	–	–	21-25	–
<b>Магнитный (80) (MT)</b>	17-28	–	14-25	18-29	30.05-10.06		–	08-19	26.09-07.10		28.11-09.12	
<b>Вихретоковый (80) (ET)</b>	31.01-11.02		–	04-15		20.06-01.07			05-16	10-21	–	19-30
<b>Капиллярный (80) (PT)</b>	17-28	–	14-25	–	16-27	20.06-01.07		15-26	26.09-07.10		28.11-09.12	
<b>Течеискание (80) (LT)</b>	–	–	28.03-08.04		–	–	–	–	–	10-21	–	–
Электрический(80)	контроль изоляции	–	–	28.03-01.04		–	–	04-08	–	–	21-25	–
	контроль ЭХЗ	–	–	–	04-08	–	–	11-15	–	–	28.11-02.12	
<b>Вибродиагностический (80) (ВД)</b>	24.01-04.02		–	18-29	–	–	–	01-12	–	–	07-18	–
<b>Определение напряженно-деформированного состояния (80) (НДС)</b>	–	–	–	18-29	–	–	–	–	26.09-07.10		–	–
<b>Железнодорожный транспорт ВИК(72), ВК(72), МК(72), ПВК(72), УК(72)</b>	<i>Подготовка специалистов по методам НК железнодорожный транспорт проводится в соответствии с основным расписанием</i>											
<b>Контроль воздухопроницаемости (40) (LT(b))</b>	<i>По мере набора группы*</i>											
<b>Оптический контроль (40) (OK)</b>												
<b>I, II уровень: ресертификация, расширение. III уровень: сертификация (аттестация), ресертификация, расширение.</b>	<i>Вторая неделя курса по соответствующему методу**</i>											
* Конкретные даты проведения уточняйте по телефонам и на нашем сайте.												
** Для ультразвукового метода контроля (UT) – первая неделя.												

Главный офис: 127018, г. Москва, 3-й проезд Марьиной Рощи, д.40, стр.1. Дополнительный офис: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.9 (подъезд 1 – 2 этаж).

Тел.: +7 (495) 777-41-02, 744-70-52; Факс: 744-70-51 Почтовый адрес: 127521, г. Москва, а/я 50. Сайт: [www.centri-kachestvo.ru](http://www.centri-kachestvo.ru) E-mail: [info@centri-kachestvo.ru](mailto:info@centri-kachestvo.ru)

Генеральный директор



Г.П. Батов