

## График подготовки и сертификации (аттестации) персонала неразрушающего контроля на 2019 год

Вид (метод) НК, количество часов	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Ультразвуковой (80) (УТ)	21.01-01.02		18-29	15-26	27.05-07.06		–	05-16	02-13	07-18	05-15	02-13
		18.02-01.03										
Акустико-эмиссионный (80) (АТ)	14-25	–	–	08-19	–	–	–	–	23.09-04.10		18-29	–
Техническое диагностирование (40) (ТД)	–	–	11-15	15-19	–	17-21	–	–	16-20	21-25	18-22	–
Визуальный и измерительный *(40) (VT)	14-18	11-15	11-15	08-12	13-17	03-07	–	12-16	09-13	07-11	11-15	02-06
Визуальный контроль качества покрытий (40) (VT)	–	11-15	–	–	13-17	–	–	–	09-13	–	–	02-06
Оптический контроль (40) (ОК)	–	–	–	22-26	–	–	–	–	–	21-25	–	–
Радиационный (80) (RT)	21.01-01.02			15-26	20-31	17-28	–	26.08-06.09		14-25	18-29	09-20
		18.02-01.03										
Радиационный контроль изделий микроэлектроники (80)	–	–	18-29	–	–	03-14	–	12-23	30.09-11.10		25.11-06.12	
Тепловой (80) (ТТ)	14-25	11-22	–	08-19	13-24	–	–	12-23	–	07-18	05-15	09-20
Ультрафиолетовый (40) (UV)	–	–	11-15	–	–	–	–	26-30	–	–	–	–
Магнитный (80) (MT)	–	11-22	–	08-19	–	10-21	–	–	09-20	28.10-08.11		09-20
Вихретоковый (80) (ET)	14-25	–	11-22	–	13-24	–	–	05-16	30.09-11.10		11-22	–
Капиллярный (80) (PT)	14-25	–	11-22	–	13-24	–	–	05-16	–	28.10-08.11		02-13
Течеискание (80) (LT)	–	11-22	–	08-19	–	10-21	–	–	09-20	–	11-22	–
Электрический(80)	контроль изоляции		28.01-01.02	–	–	13-17	–	–	–	–	11-15	–
	контроль ЭХЗ		–	04-08	–	–	20-24	–	–	–	–	18-22
Вибродиагностический (80) (ВД)	–	18.02-01.03		–	27.05-07.06		–	–	–	–	25.11-06.12	
Определение напряженно-деформированного состояния (80) (НДС)	–	04-15	–	15-26	–	–	–	–	–	21.10-01.11		–
Железнодорожный транспорт: ВИК(72), ВК(72), МК(72), ПВК(72), УК(80)				<i>Подготовка специалистов по методам НК железнодорожный транспорт проводится в соответствии с основным расписанием</i>								
Контроль воздухопроницаемости (LT(b)) (40)				<i>По мере набора группы**</i>								
I, II уровень: ресертификация, расширение. III уровень: сертификация (аттестация), ресертификация, расширение.				<i>Вторая неделя курса по соответствующему методу***</i>								
* При сертификации (аттестации) и по ПБ 03-440-02, и по ISO 9712 срок сертификации (аттестации) может быть увеличен на 3 (три) рабочих дня; Аттестация специалистов ВИК средств индивидуальной защиты производится по индивидуальному запросу.												
** Конкретные даты проведения уточняйте по телефонам и на нашем сайте.												
*** Для ультразвукового метода контроля (УТ) – первая неделя.												

Главный офис: 127018, г. Москва, 3-й проезд Марьиной Рощи, д.40, стр.1. Дополнительный офис: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.9 (подъезд 1 – 2 этаж, подъезд 2 – 1 этаж).

Тел.: +7 (495) 777-41-02, 744-70-52; Факс: 744-70-51 Почтовый адрес: 127521, г. Москва, а/я 50. Сайт: [www.centr-kachestvo.ru](http://www.centr-kachestvo.ru) E-mail: [info@entr-kachestvo.ru](mailto:info@entr-kachestvo.ru)

**Генеральный директор**



**Г.П. Батов**