

Описание схем сертификации работ (услуг), применяемые в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ

Выдержка из документа: ОГН0.RU.0123 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок сертификации работ (услуг)».

4.1. По схеме 4а оценивают деловую репутацию поставщика, процесс выполнения работы (оказания услуги), проверяют (испытывают) результаты работы (услуги), сертифицируют систему менеджмента качества данной работы/услуги на соответствие требованиям СТО Газпром 9001 (при отсутствии соответствующего сертификата) и контролируют процесс выполнения сертифицированной работы (оказания сертифицированной услуги) при инспекционном контроле.

4.2. По схеме 4б оценивают процесс выполнения работы (оказания услуги), проверяют (испытывают) результаты работы (услуги), сертифицируют СМК данной работы/услуги на соответствие требованиям СТО Газпром 9001 (при отсутствии соответствующего сертификата) и контролируют процесс выполнения сертифицированной работы (оказания сертифицированной услуги) при инспекционном контроле.

4.3. По схеме 4с оценивают процесс выполнения работы (оказания услуги), проверяют (испытывают) результаты работы (услуги), сертифицируют СМК данной работы/услуги на базе международного стандарта ISO 9001 (при отсутствии соответствующего сертификата) и контролируют процесс выполнения сертифицированной работы (оказания сертифицированной услуги) при инспекционном контроле.

4.4. По схеме 4д оценивают процесс выполнения работы (оказания услуги), проверяют (испытывают) результаты работы (услуги) и контролируют процесс выполнения сертифицированной работы (оказания сертифицированной услуги) при инспекционном контроле.