

Схема сертификации системы менеджмента качества

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Система менеджмента качества. Требования».

Схема сертификации СМ в общем случае включают следующие процедуры:

1. организация работ (действия перед сертификацией);
2. анализ документов СМ проверяемой организации (заказчика);
3. первый этап первичного аудита «на месте»;
4. второй этап первичного аудита «на месте»;
5. завершение сертификации, выдача и регистрация сертификата соответствия;
6. инспекционный контроль (надзорный аудит) сертифицированной СМ;
7. ресертификация.

Сертификационный аудит СМ предусматривает:

- ✓ двухэтапный аудит при первичной сертификации;
- ✓ инспекционные аудиты (надзорные аудиты) — через год и через два года после сертификации;
- ✓ ресертификационный аудит — на третий год после сертификации, но до истечения срока действия сертификата.

Трехлетний цикл сертификации начинается с принятия решения о сертификации или ресертификации.

Схемы оценки соответствия

